



Лаккакитти шпатлевка

| | |
|--------------------|---|
| ТИП | Алкидная шпатлевка-наполнитель. Предназначена для заполнения и заделки деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей внутри зданий. Можно применять также для обработки наружных поверхностей, не подвергающихся воздействию влаги. |
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Поддается сухой и мокрой шлифовке и циклевке. |



 [Увеличить](#)


| | |
|--------------------|---|
| ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ | Применяется для шпатлевания мебели, неровностей на поверхности стен, дверей, оконных рам, а также машин и оборудования, транспортных средств и т.д. |
|--------------------|---|

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



| | |
|---|---|
| Цвета | Белый. |
| Тара | 0,33 л, 1 л, 3 л, 10 л. |
| Разбавитель | Уайт-спирит 1050 |
| Способ нанесения | Наносится шпателем или распылением. |
| Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50% | От 30 минут до нескольких часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и подлежащего шпатлеванию материала. |
| Сухой остаток | 74 %. |
| Плотность | 1,8 кг/л. |
| Хранение | Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. |
| Код | 007 2270 |
| Свидетельство о государственной регистрации | Свидетельство о государственной регистрации |

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| | |
|----------------------------|--|
| Условия при обработке | Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +5°C и относительная влажность воздуха менее 80%. Неокрашенная поверхность: Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшать грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной уайт-спиритом на 10%. |
| Предварительная подготовка | Ранее окрашенная поверхность: Вымыть поверхность раствором "Маалипесу", затем тщательно промыть |



Лаккакитти шпатлевка

| | |
|----------------------|--|
| Выравнивание | водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком и всю поверхность отшлифовать, пыль удалить. Наносить шпатлевку шпателем на чистую деревянную, древесностружечную, древесноволокнистую или металлическую поверхность или на высохшую грунтовку. При обработке деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических поверхностей обычно достаточна заделка или частичное выравнивание неровностей. "Лаккакитти" обычно не разбавляется при нанесении шпателем, а для распыления шпатлевку разбавить уайт-спиритом. На "Лаккакитти" можно наносить обычные алкидные и латексные краски, а также грунтовки и краски, содержащие сильные растворители. |
| Очистка инструментов | Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050. |

| | |
|--------------|--|
| ОХРАНА ТРУДА | Содержит ксилол. ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. Избегать вдыхания паров растворителей или пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. По шпатлевке имеется паспорт техники безопасности. Паспорт техники безопасности |
|--------------|--|

| | |
|--|---|
| ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ | Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство. |
| ТРАНСПОРТИРОВКА/ADR - | - |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

| | |
|--|--|
| <p>Выбрали продукт? Найдите ближайший магазин в вашем городе</p> | |
|--|--|